


02 - Calibration du viseur polaire



1. - Oter les 2 bouchons du viseur polaire
- Sortir la barre de contrepoids
- Tourner l'axe de déclinaison pour dégager le viseur polaire
2. - Desserrer l'axe d'AD
- Tourner l'axe d'AD pour amener en position "6 heures" le cercle Polaris du réticule du viseur polaire
- Resserrer l'axe d'AD
3. - Desserrer la vis "A" (Blocage)
- Tourner le cercle "C" (Cercle gradué de l'axe d'AD) seul, pour mettre le "0" en face de l'index "B"
- Ne pas resserrer la vis "A" (Blocage)
4. - Desserrer l'axe d'AD
- Tourner l'axe d'AD pour amener la graduation "1h20" en face de l'index "B"
- Resserrer l'axe d'AD
5. - Tourner l'échelle "D" (Dates/Longitudes), pour amener la graduation "10 octobre" en face de l'index "B"
6. - Desserrer l'axe d'AD
- Tourner l'axe d'AD pour amener à nouveau la graduation "0" en face de l'index "B"
7. - Desserrer la vis de la bague "E" (Bague d'indexation)
- Tourner la bague "E" (Indexation), pour amener l'index "F" (Longitude) face à la graduation "10 oct."
- Resserrer la vis de la bague "E" (Indexation)
8. - Le réticule est maintenant correctement orienté dans le viseur polaire

Note : Le 10 octobre à 1h20 TU, l'étoile polaire passe au méridien de Greenwich et dans ce cas le petit cercle "Polaris" du réticule se trouve vers le bas, en position "6 heures".